



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 33/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(сокращенное наименование – ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ")

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Лепухова Андрея Михайловича от 19.02.2021 № 33, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 17 ч. 00 мин. 09.03.2021 по 10 ч. 00 мин. 30.03.2021 проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Пяткиным Павлом Владимировичем объекта защиты ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ" расположенного по адресу: **184255, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, 17.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Говорухиной Еленой Геннадьевной, исполняющей обязанности директора ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ", Киселёвой Марией Владимировной, инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации на базе ППКОП «Радуга 2А» находится в не рабочем состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;	30.04.2021	
2.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2021	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	противопожарной защиты. Проект на установку автоматической пожарной сигнализации в ходе проведения проверки не предоставлен.	утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
4.	Руководитель организации не обеспечил дверь эвакуационного выхода приспособлением для samozакрывания (дверь коридора, район помещения 26 по техническому паспорту от 21.03.2014).	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
5.	Для покрытия потолков на путях эвакуации (коридор модульного блока № 2, помещение 2 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Потолок отделан пенополистироловой плиткой (требуется КМ1).	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
6.	Для покрытия потолков на путях эвакуации (коридор модульного блока № 4, помещение 36 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Потолок отделан бумажными обоями (требуется КМ1).	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
7.	В спальном помещении модульного блока № 4 (помещение 36 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Потолок отделан бумажными обоями. (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
8.	В спальном помещении модульного блока № 5 (помещение 35 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
9.	Для покрытия потолков на путях эвакуации (коридор модульного блока № 8, помещение 18 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Потолок отделан бумажными обоями (требуется КМ1).	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
10.	В спальном помещении модульного блока № 8 (помещение 19 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
11.	В спальном помещении модульного блока № 8 (помещение 20 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
12.	Для покрытия потолков на путях эвакуации (коридор модульного блока № 7, помещение 23 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Потолок отделан пластиковыми панелями (требуется КМ1).	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
13.	В спальном помещении модульного блока № 7 (помещение 26 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
14.	В спальном помещении модульного блока № 7 (помещение 27 по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
15.	В спальном помещении модульного блока № 6 (помещение 29 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для покрытия потолка применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Смонтирован натяжной потолок (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
16.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов из модульных блоков №2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
17.	На объекте защиты подвальный этаж используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	пп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
18.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, не открываются по направлению выхода из здания (двери коридора второго этажа – помещение	ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП	01.09.2021	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	16 по техническому паспорту от 21.03.2014).	1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
19.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, не открываются по направлению выхода из здания (двери коридора первого этажа – помещение 11 по техническому паспорту от 21.03.2014).	ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2021	
20.	В помещении кухни модульного блока № 2 (помещение 4 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014), в состав которого входит спальное помещение, для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Стены отделаны пластиковыми панелями (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
21.	В помещении кухни модульного блока № 5 (помещение 34 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014), в состав которого входит спальное помещение, для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Стены отделаны пластиковыми панелями (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
22.	В помещении кухни модульного блока № 7 (помещение 25 второго этажа по техническому паспорту от 21.03.2014), в состав которого входит спальное помещение, для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Стены отделаны пластиковыми панелями (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	
23.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков путей эвакуации (помещения по техническому паспорту от 21.03.2014: - коридор модульного блока № 2, помещение 2 второго этажа; - коридор модульного блока № 4, помещение 36 второго этажа; - коридор модульного блока № 8, помещение 18 второго этажа; - коридор модульного блока № 7, помещение 23 второго этажа).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.07.2021	
24.	Руководителем организации не обеспечено поддержание в исправном состоянии противопожарных преград. (Противопожарный люк на чердак не закреплен к перекрытию).	п. 47 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течении **15 (пятнадцати) дней** с даты получения настоящего предписания об устранении нарушений вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Пяткин Павел Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«20» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись)

Журавлев

Журавлев Д.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2021 г.

