

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, за 3 квартал 2023 года

Наименование контрольно-надзорного органа	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения на отчетную дату
	Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Причина
Территориальный отдел Управления	№ 02/4-19	11.03.2019	соблюдение требований санитарно-	- обеспечения соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке, столовой и	Запланированы работы по установке системы приточно-вытяжной вентиляции
	№ 02/6-21	09.04.2021			
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-266-22/84-20470009	25.03.2022	соблюдение требований санитарно-эпидемического законодательства	п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20, ст. 211 ТК РФ в помещении гаража по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11а имеются следы протечки кровли, стены и потолок имеют следы поражения грибком.	Разработка проектно-сметной документации запланирована на I полугодие 2024 года. Работы по ремонту гаража, на основании разработанной проектно-сметной документации запланированы на I полугодие 2025 года.
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-19-23/222-20470009	25.01.2023	соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемическом благополучии населения и антитеррористической защищенности	п. 9.42 СанПин 2.1.3678-20 в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, ул. Мира д.15 не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют)	Установка москитных сеток на окна запланирована на 2024 год
				п. 3.10 СанПин 2.3/2.3590-20 мойка столовой и чайной посуды по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 осуществлялась в посудомоечной машине без учета максимальной загрузки	Нарушение устранено
				п. 2.14 СанПин 2.3/2.3590-20 в буфете по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 отсутствует бактерицидное оборудование, предусматривающие возможность его работы с одновременным пребыванием людей	Нарушение устранено
				п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20 в санитарной комнате №35 по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 15 потолок имеет нарушение целостности (отслоение покрытия, шелушение)	Нарушение устранено
				пп. Г п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, при эксплуатации эвакуационных и аварийных выходов допускается фиксация samozакрывающейся двери при выходе со второго этажа на лестничную клетку по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 в открытом положении	Нарушение устранено
				ст. 134, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ для отделки стен и потолка в тамбуре цокольного этажа (перед входом в комнату персонала) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 применены материалы (пластиковые панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (требуется не выше Г1, В1, Д2, Т2)	Нарушение устранено

<p>пп. Б п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на путях эвакуации (в тамбуре цокольного этажа) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 размещены картонные и пластмассовые коробки, бытовая техника (микроволновая печь)</p>	Нарушение устранено
<p>ст.37 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП4. 13130.2013 Системы противопожарной защиты: помещение ВЗ по пожарной и взрывопожарной опасности складского назначения (склад сыпучих продуктов, комната холодного оборудования, расположенных в цокольном этаже) по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11 не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь)</p>	Нарушение устранено
<p>пп. И п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в помещении санитарной комнаты на первом этаже здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12 оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательный прибор, а также другой бытовой электроприбор (электрический чайник, зарядное устройство от мобильного телефона).</p>	Нарушение устранено
<p>пп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 в подвальном помещении допускается хранение оборудования, а также организована мастерская по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12</p>	Нарушение устранено
<p>п. 23, п.36 Правил противопожарного режима в РФ №1479 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов отсутствует знак пожарной безопасности в месте размещения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики при выходе из подвального помещения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 12</p>	Нарушение устранено
<p>п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 на люке чердачного помещения, расположенном на лестничной площадке 2-го этажа по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 17, ул. Мира д.15 отсутствует информация о месте хранения ключей</p>	Нарушение устранено

			<p>п. 71 Правил противопожарного режима в РФ №1479 правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям (въезд на территорию объекта возле здания ул. Парковой, д.17 не очищен от снега, ворота заблокированы)</p>	Нарушение устранено
			<p>п. 48 Правил противопожарного режима в РФ №1479 на указателе направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенном на стене здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15, не нанесено цифрами расстояние до их <u>месторасположения</u></p>	Нарушение устранено
			<p>пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в РФ №1479 в подвальном помещении по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), <u>предусмотренными конструкцией</u></p>	Нарушение устранено
			<p>п. 26 Правил противопожарного режима в РФ №1479 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 не обеспечивают возможность их свободного открывания <u>изнутри без ключа</u></p>	Нарушение устранено
			<p>п. 14 Правил противопожарного режима в РФ №1479 устройство для самозакрывания двери при выходе из коридора на лестничную площадку второго этажа по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 находится в <u>неисправном состоянии</u></p>	Нарушение устранено
			<p>пп. А п. 17 Правил противопожарного режима в РФ №1479 наружная лестница, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира д.15 при пожаре не очищена от снега</p>	Нарушение устранено
			<p>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ №1479 не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (отсутствует предусмотренный конструкцией растроб на огнетушителе, расположенном в общем коридоре второго этажа, возле помещения санузла)по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, <u>ул. Мира д.15</u></p>	Нарушение устранено
			<p>паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ», разработанные и согласованные в 2018, 2019 годах, не соответствуют форме паспорта безопасности, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410</p>	Направлены на согласование паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ» .

Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-345-23/-20470009	07.06.2023	устранение нарушений требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами <u>юридических лиц</u>	ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части обеспечения информационной открытости закупки	Нарушение устранено
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе	02/09-23	26.06.2023	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 на втором этаже здания, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12, между комнатой № 1 и комнатой № 2 покрытие пола с нарушением целостности (частично порван линолеум), что не позволяет качественно произвести уборку влажным способом.	Нарушение устранено
				в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в помещении душевой расположенной на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	Установка системы вытяжной вентиляции запланирована на 2024 год
				в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, по результатам измерений установлено, что температура воздуха (°C) в помещении – кабинет бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, рабочее место главного бухгалтера ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $19,5 \pm 0,3$ °C (при норме 21-28 °C)	Проведение производственного контроля запланировано на апрель 2024 года
				в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 в душевой, расположенной на первом этаже нарушена целостность потолка (плинтус частично оторван).	Нарушение устранено
				в нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.	Приобретение водонагревателей проточных запланировано в 2024 году
				в нарушение п. 9.50 СП 2.1.3678-20 установлено, что гардеробная для работников, не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения санитарной, специальной и личной одежды.	Приобретение шкафов металлических для одежды запланировано в 2024 году

				<p>в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 температура воздуха (°C) в помещениях ГОАУСОН « Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила 20,3 ± 0,3 °C (при норме 22-26 °C); в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила 20,3 ± 0,3 °C (при норме 22-26 °C); в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила 20,2 ± 0,3, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха составила 20,3 ± 0,3 °C (при норме 21-28 °C). в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила 20,2 ± 0,3, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха составила 20,3 ± 0,3 °C (при норме 21-28 °C).</p>	<p>Проведение производственного контроля запланировано на апрель 2024 года</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области</p>	<p>№ 2306/452-51/32-П/ПВП</p>	<p>29.06.2023</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11</p>	<p>Нарушение требований ст. 53ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. На путях эвакуации допущено устройство ступенями различной высоты</p>	<p>Ремонт эвакуационного выхода цокольного этажа запланирован в 2024 году</p>
		<p>29.06.2023</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12</p>	<p>нарушений не выявлено</p>	<p>-</p>
	<p>№ 2306/452-51/30-П/ПВП</p>	<p>29.06.2023</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 17</p>	<p>Нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности.</p>	<p>Ремонт помещений материалами с повышенной степенью огнестойкости запланирован в 2024 году</p>
	<p>№ 2306/452-51/31-П/ПВП</p>	<p>29.06.2023</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д.15</p>	<p>Нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. В полу на путях эвакуации допущено устройство порогов в дверных проемах высотой более 50мм</p>	<p>Ремонт эвакуационного выхода запланирован в 2024 году</p>
<p>Прокуратура г. Кировска</p>	<p>Ппрд-20470009-410-23/-20470009</p>	<p>28.06.2023</p>	<p>устранение нарушений бюджетного законодательства</p>	<p>не опубликованы копии документов отчета о результатах деятельности учреждения и закрепленно за ним имущества</p>	<p>В результате проведенной проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено</p>

Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-502- 23/23-20470009	20.09.2023	устранение нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих	Нарушение п 26 Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 (далее - Инструкция). Не произведен установленным порядком учет средств криптографической защиты информации, а также эксплуатационной и технической документации к ним.	Нарушение устранено
				Нарушение п 27 Инструкции, не произведен установленным порядком выдачи СКЗИ пользователям, несущим персональную ответственность за их сохранность.	Нарушение устранено
				Нарушение п. 31 Инструкции, аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, не оборудованы средствами контроля за их вскрытием (процессор компьютера главного бухгалтера учреждения).	Нарушение устранено