



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСК

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(сокращенное наименование – ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ")

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Лепухова Андрея Михайловича от 19.02.2021 № 34, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 ч. 00 мин. 09.03.2021 по 11 ч. 00 мин. 30.03.2021 проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Пяткиным Павлом Владимировичем объекта защиты ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ" расположенного по адресу: **184255, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, 11.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Говорухиной Еленой Геннадьевной, исполняющей обязанности директора ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ", Киселёвой Марией Владимировной, инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации на базе ППКОП «Радуга 2А» находится в не рабочем состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;	30.04.2021	
2.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2021	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	23.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	противопожарной защиты. Проект на установки автоматической пожарной сигнализации в ходе проведения проверки не предоставлен.	утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
4.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь комнаты холодного оборудования, помещение № 26 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь овощного склада, помещение № 14 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
6.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь комнаты суточного хранения, помещение № 30 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
7.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь электрощитовой, помещение № 9 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
8.	Светильник, расположенный в коридоре, в районе помещения № 6 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014 эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
9.	В спальном помещении (помещение 10 первого этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Для отделки применяются пластиковые панели. (требуется КМ2).	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.04.2021	
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь между помещениями № 1 и тамбуром). Номера помещений указаны по техническому паспорту от 21.03.2014).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
11.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности всех помещений производственного и складского	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	

