

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, за 2 квартал 2024 года

Наименование контрольно-надзорного органа	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения на отчетную дату
	Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Причина
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	№ 02/4-19	11.03.2019	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	- обеспечения соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке, столовой и т.п., находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, исключяющее встречные потоки: продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, использованной кухонной и столовой посуды, загрязненного и чистого внутрицехового инвентаря, встречного движения посетителей и персонала; - оборудования мясорубного (сырьевого) цеха находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: раковинами (производственными) с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персонала.	В 2024 году в рамках договора от 05.02.2024 № 16Р/02-2024 разработано техническое задание для подачи заявки на присоединение энергопринимающих устройств. В рамках указанного выше договора получено техническое заключение о необходимости получения дополнительной мощности энергопринимающих устройств в размере 150 кВт., и замене устаревших кабельных линий (1975, 1964 годов). По результатам предоставленных данных 20.03.2024 в МУП "Кировская горэлектросеть» подана заявка на присоединение дополнительной мощности (150кВт). Заключен договор на технологическое присоединение дополнительной мощности (от 25.04.2024 №31-ТП-2024). Срок выполнения работ по Договору - 6 (шесть) месяцев. После завершения работ по технологическому присоединению дополнительной мощности запланировано выполнение пуско-наладочных работ систем вентиляции в соответствии с ГОСТ 34060-2017.
	№ 02/6-21	09.04.2021			
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-266-22/84-20470009	25.03.2022	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20, ст. 211 ТК РФ в помещении гаража по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11а имеются следы протечки кровли, стены и потолок имеют следы поражения грибок.	Работы по разработке ПСД по ремонту гаража запланированы на I полугодие 2025 года. Работы по ремонту гаража на основании разработанной ПСД запланированы на II полугодие 2025 года.
	Прдр-20470009-19-23/222-20470009	25.01.2023	соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и антитеррористической защищенности	п. 9.42 СанПин 2.1.3678-20 в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, ул. Мира д.15 не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют)	Исполнено
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе	02/09-23	26.06.2023	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в помещении душевой расположенной на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	Исполнено
				в нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.	ООО «Феникс» допущены существенные нарушения условий Договора и действующего законодательства, выраженные в нарушении поставки Товаров в срок, предусмотренный Договором
				в нарушение п. 9.50 СП 2.1.3678-20 установлено, что гардеробная для работников, не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения санитарной, специальной и личной одежды.	ООО «Антарес» допущены существенные нарушения условий Договора и действующего законодательства, выраженные в нарушении поставки Товаров в срок, предусмотренный Договором
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области	№ 2306/452-51/32-П/ПВП	29.06.2023	соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11	нарушение требований ст. 53ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. На путях эвакуации допущено устройство ступенями различной высоты	Ремонт эвакуационного выхода цокольного этажа запланирован на I полугодие 2025 года.
	№ 2306/452-51/30-П/ПВП	29.06.2023	соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 17	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности.	Ремонт помещений материалами с повышенной степенью огнестойкости запланирован на I полугодие 2025 года.
	№ 2306/452-51/31-П/ПВП	29.06.2023	соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д.15	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. В полу на путях эвакуации допущено устройство порогов в дверных проемах высотой более 50мм	Ремонт эвакуационного выхода запланирован на I полугодие 2025 года.
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-203-24/811-20470009	12.04.2024	соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.11	Нарушение п. 9.28 СП 2.1.3678-20. У всех проживающих получателей услуг отсутствует индивидуальный мешок для стирки.	Приобретение индивидуальных мешков для стирки запланировано на II полугодие 2024 года.
				Нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20. В мужском туалете, расположенном на втором этаже отсутствует держатель для туалетной бумаги	Исполнено
				Нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20. В комнате № 24 - стены облицованы бумажными обоями, что не позволяет качественно провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Исполнено
				Нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20. В мужском туалете, расположенном на первом этаже частично отсутствует панели подвесного потолка	Исполнено
				Нарушение п. 9.24 СП 2.1.3678-20. В комнатах № 36, № 26 — прикроватная тумбочка с нарушением покрытия внешних поверхностей мебели	ООО «Антарес» допущены существенные нарушения условий Договора и действующего законодательства, выраженные в нарушении поставки Товаров в срок, предусмотренный Договором
				Нарушены требования ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020. На путях эвакуации допущено устройство лестниц со ступенями различной высоты (лестница, ведущая из помещений цокольного этажа).	Ремонт эвакуационного выхода цокольного этажа запланирован на I полугодие 2025 года.
				Нарушены требования ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. 3.33, 4.3.5, 4.3.7 СП 9.13130.2009; п. 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в коридоре первого этажа (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-3 № 19), в лестничной клетке (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-2 № 5), в помещении раздевалки в цокольном этаже (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-2 № 39), в помещении раздевалки в цокольном этаже (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-5 № 34).	Исполнено
				Нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 6. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации «Подвал центр», «Подвал левое крыло» отключены и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отключена.	Исполнено

				Нарушены требования п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода в цокольном этаже не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри <u>без ключа</u> .	Исполнено
				Нарушены требования пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. На путях эвакуации (коридор цокольного этажа) размещены различные предметы.	Исполнено
			соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.12	Нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20. В душевой для получателей социальных услуг расположенной на втором этаже отсутствовал резиновый коврик, в столовой расположенной на первом этаже, около раковин отсутствовало мыло для мытья рук, а также отсутствуют бумажные полотенца или электрополотенца.	Исполнено
			соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.17	Нарушены требования пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 1. В комнате № 7 допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (электропровод зарядного устройства мобильного телефона).	Исполнено
				Нарушены требования ст. 51, 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.2 табл. 1 СП 486.1311500.2020, п. 3, п. 11 прил. 1, п. 38 прил. 3 «Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464. 2. Складское помещение в кабинете психолога, расположенное на первом этаже здания не оборудовано <u>системой пожарной сигнализации</u> .	После проведения работ по категорированию помещения, в зависимости от назначения категории помещения будет принято решение о необходимости проведения работ по установке пожарных извещателей, а также подключению установленных извещателей в имеющуюся АПС.
				Нарушены требования п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (комната № 9, фактически используемая как склад).	Исполнено
				Нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Подвальный этаж используется для хранения оборудования и других предметов.	Исполнено
				Нарушены требования ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ. 5. Для покрытия полов на путях эвакуации (лестничные клетки помещения №1, № 12 первого этажа, № 1, № 17 второго этажа по Техническому паспорту) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Пол покрыт линолеумом, сертификаты требований пожарной безопасности не представлены.	Ремонт помещений материалами с повышенной степенью огнестойкости запланирован в 2025 году
			соблюдение законодательства о антитеррористической защищенности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.11, д.12, д.17	Вопреки пп. «б» п. 15, пп. «а» п. 17 Требований в паспорте безопасности объекта указано наличие 53 камер видеонаблюдения, однако фактически на момент проверки функционирует 14 видеокамер	Работы по установке системы видеонаблюдения планируются к проведению в летний период 2025 года (необходимость установки в том числе наружных камер <u>выявлено</u> )
				Вопреки пп. «ж» п. 16 Требований с работниками не проводится обучение, тренировки по пожарной безопасности и своевременной эвакуации работников объекта и посетителей из зданий (сооружений) отсутствует соответствующий план мероприятий, при проверке были представлены соответствующий план за 2022 год	Исполнено
				Вопреки пп. «б» п. 15, пп. «з» п. 16 Требований не обеспечено взаимодействие и взаимный обмен информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. Соответствующий план мероприятий при проверке был предоставлен за 2022 год	Исполнено
				В нарушение пп. «в» п. 15 пп. «г» п. 15 Требований установлено, что и.о. директора ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» Галухин А.В. как лицом, ответственным за антитеррористическую защищенность объекта не пройдено соответствующее обучение, не пройдено обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения	Исполнено
				При проведении осмотра стенда антитеррористической защищенности установлено отсутствие номера телефона территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ	Исполнено
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-221-24/-20470009	27.04.2024	Протест на Инструкцию о порядке хранения Паспорта безопасности ГОАУСОН "Кировский ПНИ", утвержденной приказом директора от 25.01.2024 № 29"а"	В нарушение требований ч. 2 ст. 5 и ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и пп. "г" п. 15 Требований в утвержденной Инструкции директором ГОАУСОН "Кировский ПНИ" не предусмотрено хранение паспорта, утратившего силу в сейфе	Исполнено
	Прдр-20470009-222-24/-20470009	27.04.2024	Протест на Инструкцию по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях) ГОАУСОН "Кировский ПНИ" и осуществление контроля их функционирования, утвержденной директором от 28.12.2022	В нарушение требований ч. 2 ст. 5 и ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и пп. "а" п. 15 Требований в утвержденной Инструкции директором ГОАУСОН "Кировский ПНИ" не предусмотрены профилактические меры по снижению возможного сбора информации о состоянии защищенности объекта	Исполнено

88153154804

Богданова Екатерина Николаевна заместитель директора